

Berichtsdatum	04.03.2009	
Unternehmen	Malermeister Gotta GmbH	Kunde
Adresse	BERICHT4 Halle vorne und hinten	Adresse
Thermograf	Boris Gotta	Ansprechpartner





Bild- und Objektparameter		Textkommentare
Kameramodell	Flir b50	
Bilddatum	03.03.2009 08:15:09	
Bildname	IR_1567.jpg	
Emissionsgrad	0,92	
Reflektierte Temperatur	18,0 °C	
Objektabstand	4,0 m	
Beschreibung		
Hall vorne - W-Verlust über Stoß Styroporpl.		Halle vorne - Styropor-Stöße Detail <input type="checkbox"/>

Berichtsdatum	04.03.2009	
Unternehmen	Malermeister Gotta GmbH	Kunde
Adresse	BERICHT4 Halle vorne und hinten	Adresse
Thermograf	Boris Gotta	Ansprechpartner




Bild- und Objektparameter		Textkommentare
Kameramodell	Flir b50	
Bilddatum	03.03.2009 08:16:59	
Bildname	IR_1571.jpg	
Emissionsgrad	0,92	
Reflektierte Temperatur	18,0 °C	
Objektabstand	1,0 m	
Beschreibung		
Halle vorne - Wärmeverlust über Giebel trotz		Vital Weisskirchen - Tennishalle vorne

Berichtsdatum 04.03.2009

Unternehmen Malermeister Gotta GmbH

Kunde

Adresse BERICHT4 Halle vorne und hinten

Adresse

Thermograf Boris Gotta

Ansprechpartner





Bild- und Objektparameter		Textkommentare
Kameramodell	Flir b50	
Bilddatum	03.03.2009 08:29:41	
Bildname	IR_1585.jpg	
Emissionsgrad	0,92	
Reflektierte Temperatur	18,0 °C	
Objektabstand	3,0 m	
Beschreibung		
Detail - Elementfuge		Detail Wärmeverluste Fenster <input type="checkbox"/>

Berichtsdatum	04.03.2009	
Unternehmen	Malermeister Gotta GmbH	Kunde
Adresse	BERICHT4 Halle vorne und hinten	Adresse
Thermograf	Boris Gotta	Ansprechpartner




Bild- und Objektparameter		Textkommentare
Kameramodell	Flir b50	
Bilddatum	03.03.2009 08:34:36	
Bildname	IR_1587.jpg	
Emissionsgrad	0,92	
Reflektierte Temperatur	15,0 °C	
Objektabstand	3,0 m	
Beschreibung		
Detail TA an Stahlträger Fundament		Vital Weisskirchen - Tennishalle hinten